

Российская Федерация  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 117»

344018, г. Ростов-на-Дону,  
пер. Халтуринский, 204,  
Тел./факс: 232-24-81,  
E-mail: dstopolek117@mail.ru  
ИНН/КПП 6165090832/616501001  
исх. № 141 от 15.12.2020 г.

Начальнику отделения Надзорной  
деятельности и профилактической  
работы по Октябрьскому району  
подполковнику внутренней службы  
Плугатыреву Э.А.

**Ответ на Предписание об устранении выявленных нарушений требований  
пожарной безопасности № 6-389 от 07.10.2019 г.**

Исполнение настоящего предписания было рассмотрено с участием инспектора  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по  
Октябрьскому району, лейтенантом внутренней службы М.В. Волковым;

**Место рассмотрения:** Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение «Детский сад №117»;

**Дата рассмотрения:** 07.12.2020 г.;

**Время:** 11.30

1.

№	нарушение	исполнение	срок
1.	На объекте защиты, системами (составными частями) пожарной автоматики и оповещения людей о пожаре достигнуто предельное состояние (срок службы), в том числе после ремонта, регламентируемое проектными решениями и технической документацией завода изготовителя.	Произведен ремонт противопожарной сигнализации Контракт №117/ПС/20 от 05.11.2020 г.	19.11.2020
2.	На объекте защиты в нарушении нормативного документа по пожарной безопасности в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 допускается применение покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2	Осуществлен ремонт напольного покрытия. Контракт №117/ВР от 01.05.2020г.	30.07.2020
3.	На путях эвакуации аварийное освещение находится в нерабочем состоянии	Произведен ремонт аварийного освещения.	12.11.2020

		Контракт №117/АО/20 от 05.11.2020 г.	
4.	Помещение прачечной Ф5.1 не отделено от складского помещения Ф5.2 ограждающими конструкциями.	Установлена металлическая дверь. Контракт №117/ПД от 28.01.2020 г.	28.01.2020
5.	Коридор рядом с кабинетом «логопеда» (левое крыло) не оборудован системами автоматической пожарной сигнализации.	Произведен ремонт противопожарной сигнализации Контракт №117/ПС/20 от 05.11.2020 г.	19.11.2020
6.	На втором этаже (левое крыло) эксплуатируется светильник со снятым колпаком (рассеиватель)	Светильник заменен на светодиодный.	20.12.2019
7.	На втором этаже групповая ячейка группы №2 (помещение спальни) имеет один эвакуационный выход	Выполнен расчет пожарных рисков.	
8.	На втором этаже групповая ячейка группы №1 (помещение спальни) имеет один эвакуационный выход	Выполнен расчет пожарных рисков.	

2. Приняты меры к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений, а так же причин и условий им способствующих.

3. Привлечение виновного лица (завхоза Вихляеву Т.Е.) к дисциплинарной ответственности не является возможным, в связи с её увольнением.

Заведующий МБДОУ №117



С.М. Ладная